

つなん かみごう
新潟県 津南町 上郷小学校校区（通学路対策箇所図①）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課、十日町警察署

- ・冬期間路面が凍結し歩行者も車も滑りやすく危険



＜対策メニュー＞

- ・凍結防止剤の散布

- ・道幅が狭く、急カーブ、急坂のため冬季危険
- ・山側の落石や倒木の恐れがある。



＜対策メニュー＞

- ・凍結防止剤の散布など状況に応じて対応する。

- ・側溝のグレーチングが壊れており、危険。
- ・反対側法面からはイバラのつるが伸びており危険。



＜対策メニュー＞


- ・適宜集落で草刈り
- ・児童への注意呼びかけ

- ・道路脇の草が歩道を超えているため、児童は避けるため道路をはみ出して登校している




＜対策メニュー＞

- ・随時要望を承り検討する。
- ・減速指導線の設置



--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所



- ・生徒はバス通学だが、時々雪崩がある。

⑥



- <対策メニュー>
 ・状況に応じて対応

- ・急カーブ、急坂になっており、また消雪パイプが無いので児童が滑る恐れがある

③



- <対策メニュー>
 ・凍結防止剤を学校へ配布する

- ・見通しが悪く、下校時道路を横断する際、車と衝突する恐れがある。
- ・急な下り坂で、冬場は凍ることがあり危険。

⑧



- <対策メニュー>
 ・標識等設置を検討する。
 ・凍結防止剤の散布

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所