

津南町内通学路の要対策箇所一覧

【津南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体				備考
						対応予定	施工中	継続対応	
1	町道と津久利線	津南町大字下船渡 正面地内	通学路上に急峻な法面があり、冬期間雪庇が付き雪崩の危険がある。	道路改良(幅員の拡幅)を行う。適宜適切な除雪を行う。	津南町(建)	○		○	R6年度～事業開始
2	国道405号	津南町大字下船渡 大割野地内	道幅が狭く、歩道がないため危険である。	国道405号(旭町通り)の拡幅をする。	新潟県		○		
3	町道中央線	津南町大字下船渡 大割野地内	道幅が狭く、歩道がないため危険である。	歩道確保の長期計画	津南町(建)		○		～R6.3を完成予定
4	国道405号	津南町大字秋成 清水川原地内	道幅が狭く、すれ違い時に接触事故の危険がある。	道路改良を検討する。	新潟県		○		津南中と重複
5	国道405号	津南町大字秋成 清水川原地内	雪崩等の危険がある。	雪崩対策を検討する。	新潟県		○		津南中と重複
6	町道小島線	津南町大字外丸 小島地内	遮断機がなく危険である。	遮断機の新設	津南町(教)	○			今後の対応について検討
7	国道117号、町道陣場下・正面線	津南町大字下船渡 正面地内	定周期性信号機であるため、国道を横切って町道に侵入する車両と歩行者との接触の危険がある。	注意喚起看板等の設置及び信号機の型式の検討	津南町(総)・警察	○		○	町要望により定周期継続
8	国道117号	津南町大字下船渡 駒返り地内	バス停までの歩道の除雪がされていない箇所があり危険である。	除雪委託者と連携し除雪を行い、歩道の確保を図る。	新潟県			○	適宜対応する
9	国道117号	津南町大字下船渡 陣場下地内	交通量が多く横断歩道利用時に危険である。	注意看板の設置を行う。	津南町(総)	○			

【上郷小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体				備考
						対応予定	施行中	継続対応	
1	(一)加用逆巻線	津南町大字上郷宮野原 逆巻地内	ガードケーブルはあるが冬期間路面が凍結し歩行者や車が滑りやすく危険。	凍結防止剤の散布で対応する。	新潟県			○	継続して対応する
2	(一)加用逆巻線	津南町大字上郷宮野原 逆巻地内	春から秋にかけて道路脇の草が歩道を超えて伸びている。児童は避けるため道路にはみ出して登校している。	随時要望を承り草刈りを実施する。減速指導線の設置	新潟県			○	適宜対応する
3	町道上小宮野原線	津南町大字上郷宮野原 上郷小学校前	急カーブ、急坂になっており、また消雪パイプが無いため児童が滑る恐れがある。	凍結防止剤を学校へ配布する。	津南町(建)			○	継続して学校へ路面凍結剤を配布
4	町道亀岡・上小線	津南町大字上郷大井平 亀岡地内	道幅が狭く、坂が急で冬期間危険である。山側の落石や倒木の恐れがある。	凍結防止剤を散布するなど状況に応じて対応する。	津南町(建)			○	適宜対応する
5	県道加用逆巻線	津南町大字宮野原 朴木沢地内	土や石が道路に落ちていることがある。冬は、雪が雪崩のように落ちてくる。	状況に応じて対応する。	新潟県			○	適宜対応する
6	主要地方道小千谷・十日町・津南線	津南町大字上郷寺石 上足滝	バス通学だが、時々雪崩がある。	状況に応じて対応する。	新潟県			○	適宜対応する
7		津南町大字上郷宮野原 宮野原地内	猿が頻繁に出没する。	関係機関と連携し、随時対応する。	津南町・警察			○	適宜対応する
8	町道宮野原・亀岡線	津南町大字上郷大井平 亀岡地内	見通しが悪く、下校時道路を横断する際に車と衝突する恐れがある。坂が急で、冬場は凍ることがあり危険。	標識等の設置の検討及び凍結防止剤の散布で対応する。	津南町(総)	○			
9	町道大井平原線	津南町大字上郷大井平地内	側溝のグレーチング破損している箇所があり危険。反対側の法面にはイバラのつるが伸びて危険な時がある。	集落管理となるため、集落と連絡をとり合い適宜対応を求め。	津南町(建)			○	適宜対応する

【芦ヶ崎小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体				備考
						対応予定	施工中	継続対応	
1	町道居下線	津南町大字谷内 相吉地内	道路から転落すると危険。	注意喚起の看板の設置	津南町(総)	○			
2	町道谷内河野山線	津南町大字谷内 立石地内	道路が狭く、危険。観光季節には、車(県外)、大型バスの往来が多く、下校時等に危険がある。	標識等で注意を促し、安全教育を行う。	津南町(総)	○			
3	町道赤沢東線	津南町大字赤沢 赤沢地内	道幅が狭く、危険。路線バスの往来で児童の下校時に危険がある。	標識等で注意を促し、安全教育を行う。	津南町(総)	○			
4	県道加用・今新田津南停車場線	津南町大字谷内 城原地内	道幅が狭く、歩道がないため危険。	標識等で注意を促し、安全教育を行う。	新潟県	○			
5	県道加用・今新田津南停車場線	津南町大字谷内 谷内地内	冬期間、住宅からの落雪のため児童が横断歩道の場所で横断せざる負えない状況であり危険。	見守り体制の整備、安全教育の実施。	新潟県	○		○	

【津南中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体				備考
						対応予定	施工中	継続対応	
1	国道117号	津南町大字上郷大井平 灰雨地内	灰雨スノーシェットの道幅が狭く、すれ違い時に接触事故の危険がある。	道路改良により対応する。	新潟県		○		※H28年度～事業開始
2	国道405号	津南町大字秋成 清水川原地内	道幅が狭く、すれ違い時に接触事故の危険がある。	道路改良により対応する。	新潟県		○		施工中、津南小と重複
3	国道405号	津南町大字秋成 清水川原地内	雪崩等の危険がある。	雪崩対策を検討する。	新潟県		○		施工中、津南小と重複
4	町道大井平原線	津南町上郷大井平地内	カーブの見通しが悪く危険である。	注意看板の設置とドットラインで注意を促す。	津南町(総・建)	○			
5	主要地方道小千谷・十日町・津南線	津南町上郷宮野原 上郷橋から穴山集落	道幅が狭く、木も多いため見通しが悪い。	週一回バトロールを実施する。	新潟県			○	

※国道117号灰雨地内は各小学校と重複する。

【対応検討メンバー】教育委員会、中学校、PTA会長、十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課、十日町警察署