

町立学校施設耐震改修状況調査結果

(平成 26 年 4 月 1 日現在)

1 耐震改修状況調査結果

区分	診断を要する棟数		耐震診断率 (%)		耐震化率 (%)	
	木造	非木造	木造	非木造	木造	非木造
小学校・中学校	0	6	-	100	-	100

2 「診断を要する棟数」の内訳

学校名	棟名	建築年次	構造・階数	床面積 (㎡)	優先度調査順位	診断結果 IS 値	備考
1 中津小学校	普通・特別教室	S54	R・3	1,359	③	0.46	平成 23 年度補強完了 平成 27 年 3 月閉校
	普通・特別教室	S54	R・3	441	④	0.72	
	体育館	S54	R・3	703	②	0.11	
4 津南小学校	普通・特別教室	S57	R・3	1,936	③	0.39	平成 23 年度補強完了
	普通・特別教室	S57	R・3	1,081	③	0.33	
6 上郷中学校	普通・特別教室	S55	R・2	681	④		平成 24 年 3 月閉校
	体育館	S55	R・2	699	④		
8 津南中学校	体育館	S55	R・3	1,480	⑤	0.04	平成 25 年度補強完了

R：鉄筋コンクリート